

















<b>A</b> M3.5X60 5pcs	<b>1</b>  1pc	<b>2</b>  1pc	<b>3</b>  1pc	<b>4</b>  1pc	<b>5</b>  1pc
<b>B</b> M3.5X45 19pcs	<b>6</b>  1pc	<b>7</b>  1pc	<b>8</b>  1pc	<b>9</b>  1pc	<b>10</b>  1pc
<b>C</b> M3.5X35 9pcs	<b>11</b>  1pc	<b>12</b>  2pcs	<b>13</b>  1pc		
<b>D</b> M3.5X25 5pcs					
<b>E</b> M3X14 13pcs					
<b>F</b>  1.5 in 2pcs					
<b>G</b>  2pcs					



CZ: Pro prodloužení životnosti je vhodné dřevo ošetřit vhodným dodatečným ochranným nátěrem. Nejlepší umístění králíkárně je pod přístřeškem, aby byla chráněna před přímým vystavením povětrnostním vlivům.