




(A) $\phi 3.5 \times 25$ 8+1pcs (B) $\phi 3.5 \times 30$ 8+1pcs (C) $\phi 3.5 \times 40$ 4+1pcs (D) $\phi 4.0 \times 16$ 4+1pcs (E) $\phi 3.0 \times 20$ 8+1pcs 1pcs 4pcs		
1 1PC	2 1PC	3 1PC
4 1PC	5 2PC	6 1PC
7 2PC	8 1PC	



CZ: Pro prodloužení životnosti dřeva je vhodné jej ošetřit vhodným dodatečným ochranným nátěrem.